

# 감정평가서

건명	김훈주 소유물건(2025타경3801)
의뢰인	대전지방법원 사법보좌관 김수경
감정서번호	통일충남H250901-3001호

이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인(의뢰인 또는 담보감정평가사 확인은행이 아닌 자)이 사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作), 전재(轉載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여 감정평가업자는 책임을 지지 않습니다.

(주)통일감정평가법인 충남지사



(주)통일감정평가법인  
TONG IL APPRAISAL CO., LTD

# (구분건물)감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감 정 평 가 사 (인)  
박 무 순

(주)통일감정평가법인 충남지사 지사장 박무순 (서명또는인)

감정평가액	칠천이백만원정 (₩72,000,000.-)		
의뢰인	대전지방법원 사법보좌관 김수경	감정평가 목 적	법원경매
제출처	대전지방법원 경매4계	기준가치	시장가치
소유자 (대상업체명)	김훈주 (2025타경3801)	감정평가 조 건	-
목록표시 근 거	귀 제시목록 및 등기사항전부증명서 등	기준시점	조 사 기 간 작성 일
기 타 참고사항	-	2025.09.05	2025.09.02 ~ 2025.09.05 2025.09.08

감 정 평 가 내 용	공부(公簿)(의뢰)		사 정		감 정 평 가 액	
	종 류	면적(㎡) 또는 수량	종 류	면적(㎡) 또는 수량	단 가	금 액
	구분건물	1세대 이	구분건물 하	1세대 여	- 백	72,000,000
합 계					₩72,000,000	

본인은 이 감정평가서에 제시된 자료를 기준으로 성실하고 공정하게 심사한 결과 이 감정평가 내용이 타당하다고 인정하므로 이에 서명날인합니다.

심 사 자 : 감 정 평 가 사 (인)  
정 주 영

# 구분건물 감정평가명세표

일련 번호	소재지	지 번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡)		감정평가액	비 고	
					공 부	사 정			
1	대전광역시 동구 홍도동	110-7	연립주택	시멘트벽돌조 슬래브지붕 2층			72,000,000	집합건축물 대장 및 현황 도로명 주소 "대전광역시 동구 옛신탄진로 93번길 15"	
	[도로명주소] 대전광역시 동구 옛신탄진로 93번길 19			1층	303.80				
				2층	303.80				
				시멘트벽돌조 슬래브 옥탑	24.64				
			철근콘크리트조 슬래브 지하실	106.24					
	1. 대전광역시 동구 홍도동	110-7	대	제2종 일반주거지역	695				
				(내)					
				시멘트벽돌조 제1층 제105호 지하	60.76	60.76			
					10.624	10.624			
				1. 소유권	69.5	69.5			
	----- 대지권			695	695				
합 계			이	하	여	백	배분내역 토 지 : 50,400,000 건 물 : 21,600,000 ₩72,000,000.-		

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## I. 감정평가 개요

### 1. 감정평가목적

본건은 대전광역시 동구 흥도동 소재 "동산어린이공원" 북서측 인근에 위치하는 통칭 "문화연립주택 라동" 제1층 제105호로서, 대전지방법원의 경매목적에 위한 감정평가입니다.

### 2. 기준가치 및 감정평가조건

(1) 본건은 「감정평가에 관한 규칙」 제5조 제1항의 "시장가치"를 기준으로 감정평가하였습니다.

(2) 별도의 감정평가조건은 없습니다.

### 3. 기준시점

「감정평가에 관한 규칙」 제9조 제2항에 따라 대상물건의 가격조사 완료일자인 2025년 09월 05일입니다.

### 4. 감정평가방법

「감정평가에 관한 규칙」 제16조에 따라 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권을 일체로 한 거래사례비교법으로 시산가액을 산정한 후 대상물건의 특성상 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하므로 인근 유사부동산의 가격수준, 평가전례 등 참고가격 자료를 통해 시산가액의 합리성을 검토하여 감정평가액을 결정하였습니다.

## 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

### 5. 그 밖의 사항

(1) 본건의 소재지, 지번, 호수, 면적, 이용상황 등은 귀 제시목록 및 등기사항전부증명서에 의거하였습니다.

(2) 본건은 폐문·부재중으로 내부구조의 확인이 불가능하여 이용상태 및 구조 등은 건축물 대장상 기재내용 및 현장 탐문조사 결과를 기준으로 작성하였는 바, 경매 진행시 참고하시기 바랍니다.

(3) 본건 집합건축물대장 및 현장조사결과 외벽에 도로명 주소는 "대전광역시 동구 옛신탄진로93번길 15" 로 기재되어 있으나, 등기사항전부증명서(집합건물)상 도로명 주소는 "대전시 동구 옛신탄진로93번길 19" 로 기재되어 등기사항전부증명서(집합건물)상 도로명 주소는 오기로 보이며, 공부상 동 표기가 되어 있지 않으나 현장 본동에 "라" 동으로 표기되어 있으니 경매진행시 참고하시기 바랍니다.

(4) 본건은 구분건물로서, 건물과 토지가 일체로 거래되는 관행 등을 고려하여 토지·건물의 구분평가는 곤란하나, 「공동주택의 구분평가시 토지·건물 배분비율 작성 연구 : 한국부동산연구원」의 토지·건물의 배분비율에 의거하여 토지가격과 건물가격을 배분 표기하는 바, 경매진행시 참고하시기 바랍니다.

## 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

### II. 대상물건의 개요

소재지		대전광역시 동구 흥도동 110-7			
명칭(통칭)		통칭 "문화연립주택 라동"			
용도		연립주택	사용승인일	1979.11.17	
기호	층, 호수	전유면적 (㎡)	공용면적(㎡)	분양면적(㎡)	대지권 (㎡)
1	제1층 제105호	60.76	13.0880	73.848	69.5

※ 분양면적은 건축물대장상 기재내용(전유면적 및 공용면적)에 의거하였습니다.

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## III. 거래사례비교법에 의한 시산가액

### 1. 감정평가방법의 적용

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하였습니다.(거래사례비교법)

### 2. 거래사례의 선정

(1) 인근 유사부동산의 거래사례

[출처:감정평가정보체계, 등기사항전부증명서]

사례	소재지	건물명 (통칭)	층 / 호수	전유면적 (㎡)	대지권 (㎡)	거래금액 (원)	거래시점
A	대전 광역시 동구 홍도동 110-6	문화연립 다동	2/ *	72.350	64.700	89,000,000 (@1,230,131)	2024.05.23
B	대전 광역시 동구 홍도동 110-5	문화연립 나동	1/ 10*	60.760	57.500	65,000,000 (@1,069,783)	2024.01.29

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## (2) 거래사례의 선정

본건 단지 내의 거래사례로 대상물건과 물적 유사성이 높다고 여겨지는 거래된 사례 < 사례 A >를 선정합니다.

## 3. 사정보정

매도자와 매수자 사이의 정상적인 거래사례로 보입니다.(1.00)

## 4. 시점수정

— 한국부동산원이 발표하는 대전광역시 연립다세대 매매가격지수를 활용하여 산정합니다.

연립다세대

지역 : 대전광역시(24.05.23~25.09.05)

거래시점 : 2024.05.23, 2024년04월 지수를 적용 함

기준시점 : 2025.09.05, 2025년08월 지수를 적용하여야 하나 발표이전 이므로 2025년07월 지수를 적용함

2024.05.23 매매 가격지수 (적용:2024년04월) : 100.6

2025.09.05 매매 가격지수 (적용:2025년07월) : 99.5

시점수정치 :  $99.5/100.6 \approx 0.98907$

## 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

### 5. 가치형성요인비교

요인구분	세부항목	격차율		비고
		사례(A)	대상(1)	
외부요인	대중교통의 편의성, 교육시설 등의 배치, 도심지 및 상업, 업무시설과의 접근성, 차량이용의 편의성, 공공시설 및 편익시설과의 배치, 자연환경(조망, 풍치, 경관 등) 등	1.00	1.00	유사합니다.
건물요인	시공업체의 브랜드, 단지내 총세대수 및 최고층수, 건물의 구조 및 마감상태, 경과연수에 따른 노후도, 단지내 면적구성(대형, 중형, 소형), 단지내 통로구조(복도식/계단식) 등	1.00	1.00	유사합니다.
개별요인	층별 효용, 향별 효용, 위치별 효용(동별 및 라인별), 전유부분의 면적 및 대지사용권의 크기, 내부 평면방식(베이), 간선도로 및 철도 등에 의한 소음 등	1.00	0.97	대지권의 크기에서 우세하나, 층별 효용 및 전유부분의 면적 등에서 열세하여 전반적으로 본건이 열세합니다.
기타요인	기타 가치에 영향을 미치는 요인	1.00	1.00	유사합니다.
누 계		0.970		

### 6. 비준가격

대상 기호	거래사례		사정 보정	시점 수정	가치형성 요인비교	면적	비준가격(원)
	기호	거래가액(원)				(대상/사례)	
1	A	89,000,000	1.00	0.98907	0.970	60.76 /72.35	72,000,000

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## IV. 참고가격 자료

### 1. 인근 탐문조사

본건 유사 연립다세대주택 가격수준	인근 유사 연립다세대주택 가격 수준은 전유 면적당 약 @1,100,000원/㎡ ~ @1,200,000원/㎡ 내외 수준으로 탐문 조사되었습니다.
-----------------------	---

### 2. 인근 평가전례

[출처: 협회 감정평가정보센터]

기호	소재지	건물명 (통칭)	층 / 호수	전유 면적 (㎡)	평가 목적	감정평가액 (원)	기준시점
C	대전 광역시 동구 홍도동 110-7	문화연립 라동	1/ 10*	60.760	경매	72,000,000 (@1,184,990)	2024.10.16
D	대전 광역시 동구 홍도동 110-6	문화연립 다동	1/ *	72.350	기타 담보	65,000,000 (@898,411)	2022.07.11

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## V. 감정평가액 결정 및 결정의견

### 1. 감정평가액

기 호	동 / 호수	감정평가액	비 고
1	제1층 제105호	72,000,000	-
합 계		72,000,000	

### 2. 결정의견

(1) 상기 참고가격 자료(평가전례, 인근 부동산 탐문조사에 의한 가격수준 등)에 의해 거래사례비교법에 의한 시산가액의 합리성이 인정되므로 비준가격으로 대상 부동산의 감정평가액을 결정하였습니다.

(2) 본건은 대전광역시 동구 홍도동 소재 "동산어린이공원" 북서측 인근에 위치하는 부동산(구분건물)에 대한 대전지방법원의 경매 목적을 위한 감정평가로서, 당해 구분건물의 제반입지조건, 부근의 상황, 건물의 구조, 층별·위치별 효용성, 관리상태 등 제반가격 형성요인과 인근지역 내 동류형 유사물건의 가격수준 등을 종합 참작할 때, 본건 평가목적 등에 비추어 감정평가금액이 적정한 것으로 판단하였습니다.

# 구분건물 감정평가요항표

- |                   |                   |                        |          |
|-------------------|-------------------|------------------------|----------|
| (1) 위치 및 주위환경     | (2) 교통상황          | (3) 건물의 구조             | (4) 이용상태 |
| (5) 설비내역          | (6) 토지의 형상 및 이용상태 | (7) 인접 도로상태 등          |          |
| (8) 토지이용계획 및 제한상태 | (9) 공부와의 차이       | (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타) |          |

## (1) 위치 및 주위환경

본건은 대전광역시 동구 흥도동 소재 "동산어린이공원" 북서측 인근에 위치하며, 주위는 단독주택 및 다가구주택, 공동(아파트/다세대/연립)주택, 학교, 근린생활시설 등이 혼재하는 지역으로서, 제반 주위환경은 보통입니다.

## (2) 교통상황

본건까지 차량접근이 가능하며, 인근에 노선버스정류장이 소재하는 등 제반 교통상황은 보통입니다.

## (3) 건물의 구조

시멘트벽돌조 슬래브지붕 2층 건물내 제1층 제105호이며,  
(사용승인일 : 1979.11.17)  
외벽: 몰탈위 페인트 마감 등이며,  
내벽: 벽지 및 일부 타일 마감 등이며,  
바닥: 장판지 및 일부 타일 마감 등이며,  
창호: 샷시 창호 마감 등 입니다.

## (4) 이용상태

연립주택으로 이용중입니다.

## (5) 설비내역

본건은 기본적인 위생 및 급배수 시설, 난방설비 등을 갖추고 있습니다.

# 구분건물 감정평가요항표

- (1) 위치 및 주위환경                      (2) 교통상황              (3) 건물의 구조              (4) 이용상태
- (5) 설비내역                              (6) 토지의 형상 및 이용상태              (7) 인접 도로상태 등
- (8) 토지이용계획 및 제한상태      (9) 공부와의 차이              (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

## (6) 토지의 형상 및 이용상태

부정형의 동측 인접지보다 저지이고, 서측 인접지와 대체로 등고 평탄하게 조성된 토지로서, 가격조사일 현재 "연립주택 건부지" 로 이용중입니다.

## (7) 인접 도로상태등

본건 단지 동측으로 세로(가), 남측 및 북측으로 소로한면에 접합니다.

## (8) 토지이용계획 및 제한상태

본건 대지권 토지(1. 흥도동 110-7) : 도시지역, 제2종일반주거지역, 도로(흥도6)(접합), 소로2류(폭 8m~10m)(소로2-흥도12)(접합), 소로2류(폭 8m~10m)(흥도13)(접합) 가축사육제한구역(전부제한지역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>입니다.

## (9) 공부와의 차이

본건 집합건축물대장 및 현장조사결과 외벽에 도로명 주소는 "대전광역시 동구 옛신탄진로93번길 15" 로 기재되어 있으나, 등기사항전부증명서(집합건물)상 도로명 주소는 "대전시 동구 옛신탄진로93번길 19" 로 기재되어 등기사항전부증명서(집합건물)상 도로명 주소는 오기로 보이며, 공부상 동 표기가 되어 있지 않으나 현장 본동에 "라" 동으로 표기되어 있습니다.

# 구분건물 감정평가요항표

- |                   |                   |                        |          |
|-------------------|-------------------|------------------------|----------|
| (1) 위치 및 주위환경     | (2) 교통상황          | (3) 건물의 구조             | (4) 이용상태 |
| (5) 설비내역          | (6) 토지의 형상 및 이용상태 | (7) 인접 도로상태 등          |          |
| (8) 토지이용계획 및 제한상태 | (9) 공부와의 차이       | (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타) |          |

## (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

1)임대관계 : 미상입니다.

### 2)기타사항

- 본건은 폐문·부재중으로 내부구조의 확인이 불가능하여 이용상태 및 구조 등은 건축물 대장상 기재내용 및 탐문조사 결과를 기준으로 작성하였는 바, 경매 진행시 참고하여 주시기 바랍니다.

- 본건은 노후화(집합건축물대장상 사용승인일 1979.11.17)된 상태로서 본건 경매 참여시 정상적인 이용가능성 및 수리필요정도, 정상유지관리에 따른 경제적 부담 등에 대해 세심한 관찰 및 별도 확인을 요합니다.

# 광역위치도



소재지	대전광역시 동구 흥도동 110-7 제1층 제105호
-----	---------------------------------




# 상 세 위 치 도




소재지	대전광역시 동구 흥도동 110-7 제1층 제105호
-----	---------------------------------



# 건 물 개 황 도



## 호 별 배 치 도



기호(1) : 대전광역시 동구 홍도동 110-7  
제1층 제105호

# 사 진 용 지



본건 단지 남측 촬영



본건 단지 북측 촬영



본건 북측에서 촬영



본건 남측에서 촬영

# 사 진 용 지



본건 공용 지하부분 촬영



본건 출입구 및 전면 촬영



본건 현관 촬영