

# 감정평가서

## APPRAISAL REPORT

감정의뢰인	인천지방법원 사법보좌관 오재홍
건명	주식회사 아미코인터내셔널 소유물건(2025타경511605)
감정평가서번호	D1252-090801

이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인(의뢰인 또는 제출처가 아닌 자)이 사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作), 전재(轉載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여 감정평가법인등은 책임을 지지 않습니다.



감정평가법인  
대일감정원 경인지사



21641 인천광역시 남동구 호구포로 221, 10층(논현동, 남동메디칼센터)  
TEL : 032-433-3900 | FAX : 032-442-3838 | [www.daab.co.kr](http://www.daab.co.kr)

# 사 진 용 지



본건 전면



본건 측면



본건 계기판



본건 차대번호



본건 내부



본건 냉동탑 내부

# (동산)감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감정평가사 문덕수

문 덕 수



(주)감정평가법인 대일감정원 경인지사

지사장 변삼섭



감정평가액	육백오십만원정 (₩6,500,000.-)					
의뢰인	인천지방법원 사법보좌관 오재홍		감정평가 목적	법원경매		
제출처	인천지방법원 경매31계		기준가치	시장가치		
소유자 (대상업체명)	주식회사 아미코인터내셔널 (2025타경511605)		감정평가 조건	-		
목록 표시근거	귀제시목록		기준시점	조사기간	작성일	
기타 참고사항	-		2025.09.18	2025.09.18	2025. 09. 18	
감 정 평 가 내 용	공부(公簿)(의뢰)		사정		감정평가액	
	종류	면적(㎡) 또는 수량	종류	면적(㎡) 또는 수량	단가(원/㎡)	금액(원)
	자동차	1대	자동차	1대	-	6,500,000
		이	하	여	백	
	합계					₩6,500,000
심사 확인	본인은 이 감정평가서에 제시된 자료를 기준으로 성실하고 공정하게 심사한 결과 이 감정평가 내용이 타당하다고 인정하므로 이에 서명날인합니다.					
	심사자 : 감정평가사		김용진			

# 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 I

## I. 감정평가의 목적

본건은 인천광역시 남동구 남촌동 625-58번지 소재 대명자동차보관소 에 보관중인 (주)아미코 인터내셔널 소유의 자동차에 대한 인천지방법원의 경매 취득을 위한 감정평가임.

## II. 감정평가의 근거

본 감정평가는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」·「감정평가에 관한 규칙」·「감정평가 실무기준」 등 관계법령의 규정과 제반 감정평가이론 및 기법을 적용하여 감정평가 하였음.

## III. 기준가치, 기준시점 및 실지조사 실시기간

### 1. 기준가치 결정 및 그 이유

대상물건에 대한 감정평가액은 「감정평가에 관한 규칙」 제5조 제1항에 의거 토지 등이 통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액인 시장가치를 기준으로 하되, 감정평가 목적 등을 고려하여 감정평가액을 결정하였음.

### 2. 기준시점 결정 및 그 이유

「감정평가에 관한 규칙」 제9조 제2항에 의거 기준시점은 대상물건의 가격조사를 완료한 날짜인 2025.09.18.임.

### 3. 실지조사 실시기간 및 내용

「감정평가에 관한 규칙」 제10조 제1항에 의거 2025.09.18.자로 실지조사를 하여 대상물건에 대한 개별적인 상황을 조사·확인하였음.

# 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 I

## IV. 감정평가방법의 적용 및 감정평가액의 산출의견

1. 자산의 감정평가는 객관적이고 합리적인 시장가치의 도출을 위하여 일반적으로 다음과 같은 감정평가방법을 적용함.
  - ① 대상물건의 제조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법인 "원가법"
  - ② 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법인 "거래사례비교법"
  - ③ 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순이익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법인 "수익환원법"
2. 본건 자동차는 「감정평가에 관한 규칙」 제20조(자동차 등의 감정평가)에 의거하여 차종, 년식 현상, 주행거리 및 관리상태, 동종 유사 중고자동차시세 등을 종합 참작하여 거래사례비교법으로 평가하였음.
3. 「감정평가에 관한 규칙」 제12조 제2항에 의거 대상물건의 감정평가액을 결정하기 위하여 다른 감정평가방법으로 산출한 시산가액과 비교하여 합리성을 검토하여야 하나, 대상물건의 특성 등으로 인하여 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하여 부득이 합리성 검토를 생략하였음.

## V. 감정평가조건

해당사항 없음.

# 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 I

## VI. 그 밖의 사항

1. 본건 차량의 계기판상 주행거리는 206,302km임.
  
2. 본건 자동차의 중고차 사고이력정보(보험개발원 제공)은 아래와 같음.
  - 전손 보험사고 : 없음.
  - 도난 보험사고 : 없음.
  - 침수 보험사고 : 없음.
  - 특수 용도 이력 : 없음.
  - 내차 피해 : 1회(1,749,390원)
  - 상대차 피해 : 1회(1,463,310원)
  - 소유자 변경 : 1회
  - 차량번호 변경 : 0회

## 자동차 감정평가명세표

일련 번호	차 명 (차 종)	등록 번호	차체	연식/형식	적재량(정원)	차대번호	제 작 자	감정평가액	비 고
			기관	출 력	연료/ 기통수	원동기형식	제작일자		
1	포터 II 냉동탑 차 (POTER II) (소형 화물)	82머9918	-	2016년	3	KMFZSZ7KBGU236 188	현대	6,500,000	비준가액
	합 계		-		경유/4기통	D4CB	2015.07.10	₩6,500,000.-	
				이	하	여	백		

# 자동차 감정평가요항표

(1) 년식 및 주행거리  
(4) 사용연료

(2) 색상  
(5) 유효검사기간

(3) 관리상태  
(6) 기타(옵션등)

(1) 년식 및 주행거리

2016년식 현대 포터 II 냉동탑차, 현장조사시 계기판상 주행거리는 206,302km임.

(2) 색상

흰색임.

(3) 관리상태

관리상태 양호함.

(4) 사용연료

디젤(경유)임.

(5) 유효검사기간

자동차등록원부상 2025-07-22 ~ 2026-07-21임.



(6) 기타(옵션등)

-

# 위 치 도

소재지

인천광역시 남동구 남촌동 625-58



(앞 쪽)

# 자동차등록증

최초등록일: 2015년 07월 22일

제 202505-017704 호

① 자동차등록번호	82머9918	② 차종	소형 화물	③ 용도	자가용
④ 차명	포터 II 냉동탑차 (PORTER II)	⑤ 형식 및 제작연월	HR-3HRSJKA-E543	2015-07	
⑥ 차대번호	KMF7SZ7KBGU236188	⑦ 원동기 형식	D4CB		
⑧ 사용본거지	인천광역시 부평구 부평대로 337, 545호(칭천동, 부평제이타워3차지식산업센터)				
소유자 ⑨ 설명(명칭)	주식회사 아미코인터내셔널	⑩ 생년월일 (법인등록번호)	110111-4263284		

「자동차관리법」 제8조에 따라 위와 같이 등록하였음을 증명합니다.

※ 유의사항: 전기자동차 또는 수소전기자동차인 경우 ⑦번란의 '원동기형식'은 '구동전동기형식'을 말합니다.

\* 위반하기 쉬운 사항(자연시과태료·벌칙금)(및면기제참조)  
 사용본거지·소유자 정보변경: 30일 이내(최고30만원)  
 이전등록지인법칙금: 매매(15일 이내), 상속(6개월 이내) 등(최고50만원)  
 말소등록: 폐차일(1월 이내)(최고50만원)  
 중립검사지연: 민로일 전·후 31일(최고60만원)

2025년 05월 13일

## 인천광역시 부평구청



### 1. 제원

⑪ 제원관리번호 (형식승인번호)	A08-1-00062-1558-3115				
⑫ 길이	5170 mm	⑬ 너비	1820 mm		
⑭ 높이	2500 mm	⑮ 총 중량	3220 kg		
⑯ 승차 정원	3 명	⑰ 최대적재량	1000 kg		
⑱ 배기량 또는 구동축전지 용량	2497 cc, (Ah), [Ah]				
⑲ 정격 출력	133/3800	Ps/rpm, (kW/rpm), [kW/rpm]			
⑳ 기동 수 (구동전지정격전압) [연료전지 최고출력]	4 기동, (V), [kW]				
㉑ 연료의중량당 연료소비율	경유 8.2	km/L, (km/kWh), [km/kg]			
㉒ 구동축전지 셀의 조사		㉓ 구동축전지 셀의 형태			
㉔ 구동축전지 셀의 주요 원료					

유의사항: ⑱-⑲에서 기재 단위는 사용연료의 종류가 전기인 자동차의 경우는( ), 수소전기자동차의 경우는 [ ]을 말합니다. 「자동차관리법 시행규칙」 별표 1 제 2호의 특수자동차의 경우 ⑰ 최대적재량은 피견인자동차를 연결하기 위해 허용되는 최대수직하중을 말하며 견인능력과는 무관합니다. ㉒-㉓는 구동축전지를 갖춘 자동차(외부 전기공급원을 통해 충전할 수 없는 구조인 자동차는 제외)의 경우만 해당합니다.

### 2. 등록번호판 교부

㉕ 구분	㉖ 번호판발급일	㉗ 발급대행자확인

### 3. 저당권등록사실(저당권등록의 내용은 자동차등록 원부(을)를 열람·확인하시기 바랍니다)

㉘ 구분(설정 또는 말소)	㉙ 날 짜

### 4. 검사유효기간 (검사:만료일 전90부터 후31일까지)

연월일	연월일	검사시행장소	주행거리	검사책임	검사구분
2023-07-22	2024-07-21		175399		종합검사
2024-07-22	2025-07-21		190604		1부재검사(종합)
2025.07.22	2026.1.21				2025년 7월 22일

※주의사항: ㉘항 첫째 난에는 신규등록일을 적습니다.

비고

자동차 출고(취득)가격(부가세제외): 20,533,637 원

※ 뒷면의 "유의사항" 을 꼭 읽어보시기 바랍니다.

210mmX297mm(백상지 또는 중절지 80g/m<sup>2</sup>)



# 자동차등록원부(갑) 등본 · 초본

제010595호 총 2 면중 제 1 면

자동차등록번호	82머9918	제원관리번호	A08-1-00062-1558-3115	말소등록일		
차명	포터 II 냉동탑차 (PORTER II)	차종		화물 소형		
차대번호	KMFZSZ7KBGU236188	원동기형식	D4CB	용도	자가용	
구동축전지 식별번호(전기자동차만 해당)						
연식(모델연도)	2016	색상	흰색	출처구분	신조차	
최초등록일	2015-07-22	세부유형(사업용 자동차만 해당합니다)	제작연월일			2015-07-10
			최초 양도연월일			
최종소유자	주식회사 아미코인터내셔널			주민(법인)등록번호	110111-4263284	
사용본거지 (차고지)	인천광역시 부평구 부평대로 337, 545호(청천동, 부평제이타워3차지식산업센터)					
검사유효기간	2025-07-22 ~ 2026-07-21	주행거리: 204222	등록사항 확인일			
			폐쇄일			

순위번호		사항란	주민(법인)등록번호	등록일	접수번호
주등록	부기등록				
1-1		신규등록(신조차) 성명(상호) : (*****가 120111-***** 주소 : 인천광역시 계양구 ***** *, ***-***** , *****	120111-*****	2015-07-22	018509
1-3		자동차검사 만도자동차공업사 검사구분 : 정기검사 주행거리 : 20014		2016-06-30	0012-1
1-4		자동차검사 (주)1급성우자동차검사소 검사구분 : 정기검사 주행거리 : 50169		2017-07-04	0019-1
1-5		명의이전등록 성명(상호) : 주식회사 아미코인터내셔널 110111-4263284 주소 : 인천광역시 계양구 장제로756번길 5(계산동, 제1층 제102-105호 한별프라자) 취득일자 : 2017-07-13 이전등록구분 : 당사자거래이전 주행거리 : 50752	110111-4263284	2017-07-13	027941
1-6		자동차검사 (주)1급성우자동차검사소 검사구분 : 정기검사 주행거리 : 75176		2018-06-27	0010-1
1-7		자동차검사 부천출장_일신자동차공업사 검사구분 : 종합검사 주행거리 : 103019		2019-07-18	0034-1
1-8		자동차검사 (주)아진모터스 검사구분 : 종합검사 주행거리 : 126256		2020-07-14	0024-1
1-9		자동차검사 (주)아진모터스 검사구분 : 종합검사 주행거리 : 143902		2021-08-19	0017-1
1-10		변경등록 주소 : 인천광역시 부평구 부평대로 337(청천동, 545호, 546호, 547호, 548호 부평제이타워3차지식산업센터)		2022-01-25	014189
1-11		자동차검사 (주)아진모터스 검사구분 : 1부재검사(종합) 주행거리 : 159764		2022-08-02	0018-1
1-12		자동차검사 (주)아진모터스 검사구분 : 종합검사 주행거리 : 175399		2023-07-20	0022-1
** 다음페이지 계속 **					

이 등본은 자동차등록원부(갑)의 기재사항과 틀림없음을 증명합니다.

2025년 9월 9일



[202535300970008450CN01]











# 중고차 사고이력정보 보고서




포터 II 냉동탑차 (PORTER II) / 82머9918

정보조회일자 : 2025-09-09

## 1. 중고차 사고이력 정보(요약)

 전손 보험사고 없음	 도난 보험사고 없음	 침수 보험사고 없음	 특수 응도 이력 없음
 내차 피해 1회 (1,749,390 원)	 상대차 피해 1회 (1,463,310 원)	 소유자 변경 1회	 차량번호 변경 0회

 자동차보험 사고기록이 없었다고 해서 반드시 무사고라고 할 수는 없습니다.

## 2. 자동차 일반 사양 정보

자동차의 일반적인 사양 정보를 제공합니다.

제조사	현대	연식(Model year)	2016
자동차명	포터 II 냉동탑차 (PORTER II)	차체형상	슈퍼캡/퀵캡
배기량	2,497cc	용도 및 차종	자가용 화물
사용연료	디젤	최초 보험 가입일자	2015년 07월 22일
차량세부모델	냉동탑차		

첨단안전장치(○ : 장착, △ : 선택옵션, - : 미장착, X : 장착불가)



제동잠금방지장치

○



어라운드뷰

-



적응형순항제어장치

X

 자동비상제동장치	X	 긴급제동경고장치	-	 가변형 전조등	X
 주차조향제동지원	X	 후방카메라(BCAM)	X	 제동보조시스템	O
 후측방경고장치	X	 빌트인캠	-	 주간 주행등	X
 차체자세제어장치	O	 전방충돌경고장치	X	 헤드업디스플레이	-
 차선이탈경고장치	X	 차선이탈보조장치	X	 타이어공기압경보장치	X
 주차전후방센서	X	 주차조향보조장치	X	 주차후방센서	X
 고속도로부분자율주행	-	 차로중앙유지보조장치	-	 원격스마트주차보조	-

### 3. 자동차 특수 용도 이력 정보

과거 해당 차량에 사용되었던 자동차등록번호를 자동차등록번호판의 용도별 분류기호에 관한 기준에 따라 분류, 제공하는 것으로 영업용 대여(렌트카), 영업용 일반(택시 등)으로 사용된 적이 있는지 확인할 수 있습니다.

영업용도(대여용) 사용이력  
없음

영업용도(일반) 사용이력  
없음

관용용도 사용이력  
없음

### 4. 자동차 번호/소유자 변경이력 정보

소유자 변경이력 정보는 개인 간의 소유 변경 이외에도 매매상사 간 변경(상품용)까지 모두 포함된 횟수로 제공됩니다. 참고해주시기 바랍니다.



소유자 변경  
1 회

변경 등록일	소유자 변경	차량번호	차량용도
2017-07-13	변경	-	자가용 화물



차량번호 변경  
0 회

변경 등록일	차량번호 변경	차량번호	차량용도
2015-07-22	최초등록	82머XXXX	자가용 화물

### 5. 자동차 특수 사고 이력 정보

자동차보험에서 보험금이 지급된 자동차사고기록 중 자동차품질에 특별히 영향을 미칠 가능성이 있는 사고(전손, 도난, 침수사고)를 확인할 수 있습니다.

전손 보험사고

도난 보험사고

침수 보험사고

없음

없음

없음

용어 설명

- **전손 보험사고** 손상된 자동차의 수리비용이 자동차가치(보험회사에서 적정하다고 인정함)를 초과한 경우(추정전손) 및 손상된 자동차의 수리가 불가능하거나 수리를 하더라도 자동차로서의 기능을 다할 수 없는 경우(절대전손)로 자동차보험에서 보상처리 받은 사고(도난, 침수, 보험사고 제외)
- **도난 보험사고** 자동차를 도난 당하여 경찰서에 신고한지 30일이 지나도록 도난 당한 자동차를 찾지 못하여 자동차 보험에서 보상처리 받은 사고
- **침수 보험사고** 자동차를 운행하던 중 자동차 내부로 물이 들어와 시동이 꺼지거나, 주차 중 엔진 등에 물이 들어가 운행이 불가능하게 되어 자동차에 손해가 발생한 사고  
침수 보험사고는 침수 전(분)손 사고를 의미하며, 전손 보험사고는 침수 보험사고와 도난 보험사고를 제외한 일반(기타) 전손사고를 의미합니다.

### 6. 보험사고이력 상세 정보

보험금 및 수리(견적)비 출처에 따라서 '가입한 보험사에서 지급된 경우(내차 보험)'와 '다른 차량 보험에서 지급된 경우(상대 보험)'로 나뉘어 제공됩니다. 자동차사고로 상대 차량 또는 재물에 발생한 손해를 내 보험금에서 지급된 경우의 정보를 제공합니다.

\* 쌍방과실로 해당 자동차의 손상, 수리 기록이 내차 보험과 상대 보험에서 동시에 처리된 경우에는 '내차 보험'에만 표시되고 '상대 보험'에서는 생략됩니다.

외판 수리 전개도	외판 수리부위	요약수리내역	
	프런트범퍼	도장 사이드미러(좌)	
	헤드램프(좌)	사이드미러(우)	
	헤드램프(우)	후드	도장
	리어컴비네이션램프(좌)	프런트패널	도장 탈착
	리어컴비네이션램프(우)	적재함(전체)	
	코너패널(좌)	도장 적재함문(앞)	
	코너패널(우)	도장 적재함문(뒤)	
	리어필러(좌)	적재함문(좌)	
	리어필러(우)	적재함문(우)	
	리어컴비패널(좌)	사이드스텝(좌)	
	리어컴비패널(우)	사이드스텝(우)	
	프런트도어(좌)	센터필러(좌)	
	프런트도어(우)	센터필러(우)	
	리어도어(좌)	프런트스텝(좌)	
	리어도어(우)	프런트스텝(우)	
			도장 ... 5 건 탈착 ... 21 건 교환 ... 16 건 판금 ... 0 건 수리 ... 0 건 기타 ... 1 건

전체

2020-02-14




내 차 사고 발생 (피해)		상대 차 사고 발생 (피해)
내 차 보험 (처리)	상대 보험 (처리)	내 차 보험 (처리)
수리(견적)비용 1,749,390 원		수리(견적)비용 1,463,310 원
- 부품 : 717,330 원		- 부품 : 675,890 원
- 공임 : 669,060 원		- 공임 : 558,080 원
- 도장 : 363,000 원		- 도장 : 229,340 원

외판 수리전개도

외판 수리부위

전체 수리내역



— / ● : — / ● : — / ● / — / ● :  
 도장                      탈착                      도장                      +탈착

프런트범퍼	도장	사이드미러(좌)
헤드램프(좌)	사이드미러(우)	
헤드램프(우)	후드	도장
리어컴비네이션램프(좌)	프런트패널	도장
리어컴비네이션램프(우)	적재함(전체)	탈착
코너패널(좌)	도장	적재함문(앞)
코너패널(우)	도장	적재함문(뒤)
리어필러(좌)	적재함문(좌)	
리어필러(우)	적재함문(우)	
리어컴비네이션패널(좌)	사이드스텝(좌)	
리어컴비네이션패널(우)	사이드스텝(우)	
프런트도어(좌)	센터필러(좌)	
프런트도어(우)	센터필러(우)	
리어도어(좌)	프런트스텝(좌)	
리어도어(우)	프런트스텝(우)	

- 냉각수(교환)
- 라디에이터저브탱크(탈착)
- 라디에이터저브호스(탈착)
- 브레이크리저브탱크(탈착)
- 브레이크릿클러치페달(탈착)
- 브레이크부스터릿마스터실린더(탈착)
- 스티어링칼럼어셈블리(유압식)(탈착)
- 스티어링칼럼커버(탈착)
- 스티어링휠(탈착)
- 에어덕트(교환)
- 에어컨가스(교환)
- 에어컨파이프(2번)(탈착)
- 에어크리니(탈착)
- 엑셀러레이터페달(탈착)
- 와셔노즐및호스(교환)
- 와셔탱크(탈착)
- 와이퍼링키지(교환)
- 와이퍼모터(탈착)
- 와이퍼암(탈착)
- 카울크로스멤버(탈착)
- 코너패널(우) (도장)
- 코너패널(우)(교환)
- 코너패널(좌) (도장)
- 코너패널(좌)(교환)
- 크러쉬패드(탈착)
- 크러쉬패드배선(탈착)
- 풋레스트(탈착)

- 카히스토리 자료수집 방법상 일부 오류가 발생 할 수 있습니다. 의심되는 사항이 있으시면 전화주시기 바랍니다.
- 위 '수리(견적)비용'은 보험사가 지급하는 보험금 중에서 대차료, 후차료 등 간접손해와 과실상계액 등을 제외한 수리 및 견적(부품/공임/도장) 비용으로 실제 지급된 보험금과 차이가 있습니다.
- 위 '수리내역 정보'는 해당 사고차량의 보험수리 작업내역 정보를 보유하고 있는 경우에 한하여 제한적으로 제공되고 있습니다. 앞으로 보유자료를 더욱 잘 정비하여 보다 많은 수리내역 정보가 제공될 수 있도록 노력하겠습니다.

### 용어설명

- 수리(견적)비용**      자동차사고로 자동차가 손상된 경우 보험회사가 지급하는 보험금 중에서 자동차 운반비, 대차료(렌트비용), 후차료 등의 간접손해와 과실상계액 등을 제외한, 자동차를 수리하는데 소요되는 비용 또는 견적으로 부품비용, 공임 및 도장료로 이루어집니다
- 미확정 사고**      자동차보험사고로 보험회사에 접수된 후 사고처리가 끝나지 않아 지급할 보험금액이 아직 확정되지 않았거나 확정되었는데 아직 보험개발원에 관련 자료가 넘어오지 않아(월 1회 전송, 2~3개월 소요) 확정처리 되지 않은 사고를 말합니다.
- 미가입기간**      자기차량손해담보 미가입기간으로 해당기간에 대해서는 자기차량손해담보에 의해 지급된 자동차수리비 정보를 제공할 수 없는 기간
- 내 차 보험처리 사고**      내 보험으로 처리한 내 차 사고 (대인사고 제외)
- 상대 보험처리 사고**      다른 차량 보험으로 처리한 내 차 사고 (대인사고 제외)
- 상대 차 피해 사고**      내 보험으로 처리한 상대 차 사고 (대인사고 제외)

## 7. 주행거리이력 정보

카히스토리 주행거리이력 정보서비스는 자동차보험 가입자 또는 중고차 판매자가 보험회사 또는 중고차소핑물에 직접 제출한 주행거리자료를 제공받아 서비스하고 있으며, 현재 보유하고 있는 주행거리정보가 제한적이어서 전체 차량의 60% 가량만 과거에 확인된 주행거리 기록을 확인할 수 있습니다.

보유 자료 없음

## 8. 차량가액정보



차량가액 범위  
341~ 602 만원

차량기준가액은 자동차보험 자차담보 가입 및 사고발생 시 손해액 결정에 참고할 수 있는 자료로서, 시장에서 유통되는 중고차 시세와는 무관함을 알려드리며 실제 자동차보험 계약체결 및 손해액 결정에 적용여부가 다를 수 있습니다. (자세한 정보는 보험개발원 홈페이지에서 조회 가능)

\* 등중 차량의 최소, 최대 금액 표시, 연식은 차량등록일자 기준

### 부가 이용정보

### 서비스 이용 제한 안내

- 본 중고차 사고이력정보는 정보조직원자를 기준으로 작성된 것입니다.
- 본 정보는 자동차 일반정보로서 조회 차량을 확인하기 위하여 참고로 제공하는 것이며, 일부 차량의 경우, 정보의 누락이나 오류가 있을 수 있습니다.
- 침수사고에는 경미한 부분침수도 포함되며, 자료의 누락으로 '이력 없음' 으로 표시되는 경우가 있습니다.
- 카히스토리 자료수집 방법상 오류가 발생할 수 있으니 의심되는 사항이 있으시면 전화 주시기 바랍니다.
- 수리비용은 보험사에서 지급되는 보험금 산정을 위하여 책정된 차량 수리 관련 항목만의 비용으로 실제 지급받은 보험금과 차이가 있을 수 있습니다.

중고차 사고이력정보 서비스는 자동차 보험을 취급하는 12개 손해보험사의 자동차 보험수리 지급기록(1996년 이후)에 근거하여 제공하고 있습니다. 따라서 다음과 같은 경우는 중고차 이력정보 서비스를 제공할 수 없습니다.

- 사고가 있었다 하더라도 보험회사에서 사고신고를 하지 않고 자비로 처리한 경우
  - 사고신고를 하였더라도 면책, 취소 등의 사유로 지급되지 않은 경우
  - 사고신고 후 자비로 처리한 경우
- 자동차보험이 아닌 운수 공제(택시공제, 화물공제, 버스공제 등)에 가입되어 운수공제로 부터 자동차의 피해에 대한 손해를 보상받은 경우 등

본 중고차 사고이력 정보는 중고차 품질확인을 위한 보조정보이며 결정적 판단자료로 사용되어서는 아니됩니다. 따라서 정밀한 중고차 품질확인을 원하시면 차량진단 전문업체의 진단을 받아보시기 바랍니다.

## 중고차사고이력정보서비스는?

중고차사고이력정보서비스는 중고차 거래의 활성화와 중고차 매매시장의 투명성을 높이기 위하여,

보험개발원에서 보유하고 있거나 수집한 1996년 이후의 자동차관련 정보를 기초로 제공되는 온라인 서비스입니다.

본 정보는 중고차품질확인을 위한 보조정보로서 자동차와 관련된 모든 사고의 발생 여부나 품질확인을 위한 결정적인 판단자료로 사용 되어서는 아니 됩니다.

따라서 본 정보의 확대해석이나 오·남용으로 발생하는 사항에 대해서 보험개발원은 어떤 책임도 부담하지 않습니다.

보험개발원(www.kidi.or.kr)은 보험입법 제176조에 의하여 설립된  
보험요율산출기관이며, 중고차사고이력정보서비스(www.carhistory.or.kr)는  
보험업법시행령 제86조 제1호에 근거하여 제공합니다.

2025. 09. 09

보험개발원

# 수수료 청구서

( 전화: 032-433-3900, FAX: 032-442-3838 )

문서번호 : D1252-090801

수 신 : 인천지방법원 사법보좌관 오재홍 귀하

제 목 : 감정평가 의뢰에 대한 회신 및 수수료 납입통지

1. 2025.09.08 자 귀 제 『 2025타경511605 호로 의뢰하신 『 주식회사 아미코인터내셔널 소유물건(2025타경511605) 에 대하여 붙임과 같이 평가하여 회보합니다.

2. 위 건에 대하여 감정평가 보수 기준에 의거 아래와 같이 평가수수료를 청구하오니 정산하여 주시기 바랍니다.

## 청 구 내 역

과 목	금 액	비 고
평 가 수 수 료	290,000	
실 비	여 비	110,000
	토지조사비	-
	물건조사비	-
	공부발급비	2,200
	기타 실비	6,000
소 계	118,200	기본수수료 ≒290,000
특 별 용 역 비	-	
공 급 가 액	408,000	1,000원 미만 절사
부 가 세	40,800	
합 계	448,800	
기납부 착수금	-	
정 산 청 구 액	448,800	

붙 임 : 감정평가서 1 부

※ 송 금 처 ※

신한은행 인천법원 : 100-016-758348(예금주:(주)감정평가법인 대일감정원)

(주)감정평가법인 대일감정원 경인지사

