

감정평가서

APPRAISAL REPORT

건명: 강성호 소유물건(2025타경506735)

의뢰인: 인천지방법원 사법보좌관 한기철

감정평가서번호: AC0012-25

이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인(의뢰인 또는 제출처가 아닌 자)이 사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作), 전재(轉載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여 감정평가법인등은 책임을 지지 않습니다.

안병철감정평가사사무소

(구분건물)감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이
감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감 정 평 가 사

(인)

안 병 철

감정평가액	일억일천일백만원정(₩111,000,000.-)					
의뢰인	인천지방법원 사법보좌관 한기철	감정평가 목 적	법원경매			
제출처	인천지방법원 경매6계	기준가치	시장가치			
소유자 (대상업체명)	강성호 (2025타경506735)	감정평가 조 건	-			
목록표시 근 거	귀 제시목록	기준시점	조 사 기 간	작 성 일		
기 타 참고사항	-	2025.02.11	2025.02.11	2025.02.12		
감 정 평 가 내 용	공부(公簿)(의뢰)		사 정		감 정 평 가 액	
	종 류	면적(㎡) 또는 수량	종 류	면적(㎡) 또는 수량	단 가	금 액
	구분건물	1개호	구분건물	1개호	-	111,000,000
		이	하	여	백	
	합 계				₩111,000,000	
감정평가액의 산출근거 및 결정의견						
" 별 지 참 조 "						

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

I. 감정평가 개요

1. 감정평가목적

본건은 인천광역시 남동구 만수동 소재 “인천동부초등학교” 북측 인근에 위치하고 있는 예촌빌라 제가동 제2층 제202호(전유면적: 49.21㎡)에 대한 인천지방법원의 경매목적 을 위한 감정평가 건임.

2. 감정평가 근거 및 기준

1) 감정평가 근거

본건은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」, 「감정평가에 관한 규칙」, 「감정평가 실무기준」 등 관련규정 및 감정평가 제 이론에 의거 감정평가 하였음.

2) 감정평가 기준가치

대상물건에 대한 감정평가액은 대상물건이 통상적인 시장에서 충분한 기간 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액인 시장가치를 기준으로 감정평가액을 결정하였음.

3. 실지조사 실시기간 및 기준시점

본건은 2025년 02월 11일 실지조사를 실시하여 대상물건의 이용상황 및 가격수준 등을 확인하였으며, 기준시점은 대상물건의 가격조사를 완료한 날짜인 2025년 02월 11일임.

4. 감정평가방법

본건은 구분건물로서 「감정평가에 관한 규칙」 제16조에 따라 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권을 일체로 한 거래사례비교법으로 시산가격을 산정하되, 물건의 특성상 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하므로 인근 유사부동산의 가격수준 등 참고가격 자료를 통해 시산가격의 합리성을 검토하여 감정평가액을 결정함.

5. 기타 참고사항

- 1) 구분소유건물은 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제20조의 규정에 따라 구분건물과 대지사용권이 일체성을 가지며 일반적으로 이에 따라 분양 및 거래가 되므로 토지·건물의 구분평가가 곤란하나, 귀 요청(평가목적)에 따라 대상부동산의 평가가격을 토지와 건물가격으로 배분하여 감정평가명세표에 기재하였으니 업무에 참고하시기 바람.
- 2) 본건의 소재지, 지번, 지목, 면적 및 이용상황 등은 귀 제시목록 및 제반 공부자료에 의거 하였음.
- 3) 본건 평가시 인용한 거래사례 및 평가전례 등은 개인정보보호 관계로 표기시 세부사항을 ** 처리하였음.

II. 거래사례비교법에 의한 시산가격

1. 감정평가방법의 적용

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정 및 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 거래사례비교법을 적용하였음.

2. 대상물건의 개요

소재지	인천광역시 남동구 만수동 109-59 [도로명주소] 인천광역시 남동구 서판로 73-4		
건물명, 층, 호수	예촌빌라 제가동 제2층 제202호		
용도	다세대주택	사용승인일자	1995.02.02.
면적	전유면적(㎡)	공용면적(㎡)	대지권면적(㎡)
	49.21	5.87	13.6

* 공용면적은 집합건축물대장(전유부,갑)상의 “주” 공용면적의 합계임.

3. 거래사례의 선정

(1) 인근 유사부동산의 거래사례

기호	소재지	건물명 (동/층/호수)	전유면적 (㎡)	대지권 (㎡)	거래금액(원)	거래시점
					거래단가(원/㎡)	사용승인일
#1	만수동 109-**	성신빌라 (3층/***)	39.11	13.27	91,000,000	2024.05
					@2,327,000	1996.07

※ 거래단가 = 거래금액/전유면적

자료출처: KAIS 한국부동산원

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

(2) 비교사례의 선정

인근지역내 가치형성요인이 비슷한 거래사례로서 대상물건과 위치적 및 물적 유사성이 높다고 판단되는 거래사례 기호(#1)을 선정함.

4. 사정보정

부동산 거래시 제3자인 감정인이 개별적 사정을 판단하기에는 한계가 있으나 본 사례는 실거래 신고된 사례로 인근지역내 유사부동산의 가격수준 등을 감안할 때 정상적인 거래로 판단됨. (1.00)

5. 시점수정

(1) 한국부동산원이 조사 발표하는 전국주택가격동향조사의 유형별 매매가격지수 중 “인천광역시 연립/다세대 매매가격지수”를 활용하여 시점수정치를 산정하되, 기준시점 현재의 매매가격지수가 발표되지 않은 상태로서 발표된 시점까지의 가격지수만 적용하도록 함.

(2) 시점 수정치 산정

‘거래사례 1’의 거래시점(2024년 04월) 가격지수	97.0
대상물건의 기준시점(2024년 12월) 가격지수	95.8
시점수정치 : 기준시점 지수/거래시점 지수	95.8 / 97.0 ≒ 0.98763

6. 가치형성요인 비교

요인 구분	세 부 항 목	격차율 (대상/사례)	비고
단지 외부요인	<input type="checkbox"/> 대중교통의 편의성, 교육시설 등의 배치 <input type="checkbox"/> 도심지 및 상업, 업무시설과의 접근성 <input type="checkbox"/> 차량이용의 편리성 <input type="checkbox"/> 공공시설 및 편익시설과의 배치 <input type="checkbox"/> 자연환경(조망, 풍치, 경관) 등	1.00	본건과 사례는 대체로 유사함

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

단지 내부요인	<input type="checkbox"/> 시공업체의 브랜드, 건물의 구조 및 마감상태 <input type="checkbox"/> 단지내 총세대수 및 최고층수 <input type="checkbox"/> 경과연수에 따른 노후도 <input type="checkbox"/> 단지내 통로구조(복도식/계단식) <input type="checkbox"/> 주차의 편리성 등	1.00	본건과 사례는 대체로 유사함
개별적 요인	<input type="checkbox"/> 층별 효용, 향별 효용 <input type="checkbox"/> 위치별 효용(동별 및 라인별) <input type="checkbox"/> 전유부분의 면적 및 대지사용권의 크기 <input type="checkbox"/> 내부 평면방식 <input type="checkbox"/> 간선도로 및 철도 등에 의한 소음 등	0.98	본건은 사례대비 층별/향별 효용에서 열세함
기타 요인	<input type="checkbox"/> 기타 가치에 영향을 미치는 요인	1.00	본건과 사례는 대체로 유사함
누 계 치		0.980	

7. 거래사례비교법에 의한 시산가액(비준가격)

기호	거래사례 단가(원/㎡)	사정 보정	시점 수정	가치형성 요인비교	산정단가 (원/㎡)	적용단가 (원)
1	2,327,000	1.000	0.98763	0.980	2,252,250	2,252,000

III. 참고가격 자료

1. 인근 평가전례

[출처: 협회 감정평가정보]

소재지	건물명 (동/층/호수)	전유면적 (㎡)	대지권 (㎡)	평가 목적	감정평가액 (원)	가격시점
						사용승인일자
만수동 109-***	경인맨션 (3층/***)	39.96	11.70	경매	91,000,000	2024.05
					@2,277,000	1996.08
만수동 109-***	부광센스빌 (4층/***)	55.05	25.38	경매	130,000,000	2024.03
					@2,361,000	2002.09

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

2. 인근 유사물건 가격수준

위 치	가격수준(호가)	비 고
본건 인근	유사규모 다세대주택 : 전유면적당 : 2,150,000 ~ 2,300,000(원/㎡) 수준	신축후 약 30년 정도 경과

IV. 감정평가액 결정의견

상기의 참고가격 자료(평가전례, 인근 유사부동산의 가격수준 등)에 의하여 거래사례비교법에 의한 시산가격(비준가격)의 합리성이 인정되므로 비준가격을 기준으로 하여 대상부동산의 감정평가액을 아래와 같이 결정하였음.

기호	층, 호수	전유면적(㎡)	단가(㎡)	산정가액(원)	감정평가액(원)
1	제2층 제202호	49.21	2,252,000	110,820,920	111,000,000

구분건물감정평가명세표

일련 번호	소재지	지 번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡)		감정평가액	비 고	
					공 부	사 정			
1 가	인천광역시 남동구 만수동 예촌빌라 [도로명주소] 인천광역시 남동구 서판로 73-4	109-59 가동	다세대주택	철근콘크리트조 슬래브지붕 4층	지층	88.16			
					1층	106.66			
					2층	104.26			
					3층	104.26			
					4층	104.26			
	인천광역시 남동구 만수동	109-59	대			136			
	인천광역시 남동구 서판로 73-4								
	철근콘크리트조	2층 202호			49.21	49.21	111,000,000	비준가액	
	1. 소유권	대지권			13.6/136	13.6			
							토지·건물 토 지 : 77,700,000 건 물 : 33,300,000	배분내역	
합 계							₩111,000,000.-		
이 하					여 백				

구분건물 감정평가요항표

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|----------|
| (1) 위치 및 주위환경 | (2) 교통상황 | (3) 건물의 구조 | (4) 이용상태 |
| (5) 설비내역 | (6) 토지의 형상 및 이용상태 | (7) 인접 도로상태 등 | |
| (8) 토지이용계획 및 제한상태 | (9) 공부와의 차이 | (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타) | |

(1) 위치 및 주위환경

본건은 인천광역시 남동구 만수동 소재 "인천동부초등학교" 북측 인근에 위치하며, 주위 일대는 동류형의 다세대주택 및 단독주택지대로서 제반 주위여건 보통시됨.

(2) 교통상황

본건까지 차량 접근 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하여 대중교통사정 보통시됨.

(3) 건물의 구조

철근콘크리트조 슬래브지붕 4층 건물내의 제2층 제202호로서,
(사용승인일 : 1995.02.02)

외벽 : 몰탈위 드라이비트 등 마감

내벽 : 벽지 및 일부 타일 등 마감

창호 : 알미늄새시 이중창호임.

(4) 이용상태

다세대주택으로 이용중임.
(별지 "내부구조도" 참조)

(5) 설비내역

기본적인 위생설비 및 급배수설비, 난방설비 등 설비 되어 있음.

(6) 토지의 형상 및 이용상태

구분건물 감정평가요항표

- (1) 위치 및 주위환경 (2) 교통상황 (3) 건물의 구조 (4) 이용상태
- (5) 설비내역 (6) 토지의 형상 및 이용상태 (7) 인접 도로상태 등
- (8) 토지이용계획 및 제한상태 (9) 공부와의 차이 (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

사다리형의 토지로서 인접토지와 대체로 등고 평탄하며, 다세대주택의 건부지로 이용중임.

(7) 인접 도로상태등

서측으로 로폭 약 6미터 내외의 도로에 접함.

(8) 토지이용계획 및 제한상태

제2종일반주거지역, 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>임.

(9) 공부와의 차이

없 음.

(10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

현장조사시 이해관계인 부재 등으로 임대관계 미상이며, 건물의 내부현황은 탐문조사 및 집합건축물대장상의 건축물현황도(내부구조도)와 통상적인 이용상태 등을 종합 참작하였음.

위치도



소재지	인천광역시 남동구 만수동 109-59 예촌빌라 가동 2층 202호
-----	--------------------------------------




내부 구조도



소재지 인천광역시 남동구 만수동 109-59 예촌빌라 가동 2층 202호

No Scale







()



(202)